

Решение от 21.04.2022



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005  
Телефон: 50-61-92 (код 845-2)  
E-mail: ondip@saratov@64.mchs.gov.ru  
18.07.2022 № ИВ-175-4-12833  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о выездной проверке в едином реестре  
контрольных  
(надзорных) мероприятий\* 24.06.2022 КНМ  
64220061000201122391



**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 275/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа села Багаевка» МО «Город Саратов» имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №275 от «24» июня 2022 г. в период с «09» часов 00 минут «05» июля 2022г. по «17» часов «00» минут «18» июля 2022г. заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Алексеем Петровичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Багаевка» МО «Город Саратов» имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова», расположенного по адресу: 410513, Саратовская область, г. Саратов, с. Багаевка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Багаевка» МО «Город Саратов» имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова» Пушилкина Елена Николаевна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
				III

1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	16.06.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	16.06.2023	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	16.06.2023	<i>Воташин</i> <i>Дур</i>
4.	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций помещения сцены	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	<i>Землянский</i> <i>Госвар</i>
5.	Помещение пожароопасной категории – библиотека (помещения №14 согласно технического паспорта от 18.07.2013 г.) не отделена от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением противопожарных преград противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости ограждающей конструкции	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	16.06.2023	
6.	На объекте защиты не проведена перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	16.06.2023	<i>Землянский</i> <i>Госвар</i>
7.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние ограждения на кровле (фактически ограждение частично отсутствует)	п.п а п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.		
8.	Система оповещения и управления эвакуации при пожаре (СОУЭ) включается не автоматически от	п.1 ч.2, ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	16.06.2023	

	командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	требованиях пожарной безопасности» п. 3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.		
9.	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	<i>Закончен пробор</i>
10.	Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии. В соответствии №1-20-4-4 от 16.01.2019 г. расход воды через пожарный кран составляет 1,6 л/с, что не соответствует требованиям (нормативный показатель 2,5 л/с).	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	16.06.2023	
11.	Не произведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта. Проведение проверки противопожарного водоснабжения проводится не реже 2 раз в год.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
12.	При въезде на территорию учреждения отсутствует указатель направление движения к пожарному резервуару, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
13.	Металлические полотна двери центрального эвакуационного выхода из здания открываются с применением большего усилия (одно из полотен перекошено в дверной коробке и открывается с большим усилием, второе полотно закрыто на задвижку, которую открыть не представляется возможным).	п.27 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
14.	Двери, отделяющая поэтажные коридоры 1,2,3 этажей от лестничных клеток эвакуационной лестницы не имеет уплотнения в притворах (дверные полотна перекошены, имеют отверстия),	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
15.	Перегородка отделяющая лестничную площадку от по-этажного коридора 3-го этажа имеет сквозные отверстия в местах соприкосновения со стенами и перекрытиями,	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
16.	Двери отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток находятся в зафиксированном положении,	п. 27 «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
17.	Наружная пожарная лестница ведущая на кровлю здания, частично демонтирована в нижней части и не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протоколов испытаний,	п. 17 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.06.2023	
18.	Помещение отдельно стоящего здания	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 54, 83	16.06.2023	

	(сарай)не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.4 СП 486.13130.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной защиты		выполнено А
19.	На основании протокола прокола № 92/1 инструментального обследования системы пожарной сигнализации (протокол испытаний) от 08.07.2022 (проведенный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области) система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);	16.06.2023	записано госгор
20.	На основании протокола прокола № 92/2 инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол испытаний) от 08.07.2022 (проведенный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области) система оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);	16.06.2023	записано госгор

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Багаевка» МО «Город Саратов» имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова  
Пунилкина Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор  
города Саратова по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 68AD50544BE4768AA41A58DE37D9DC9ECD  
Владелец: Локтева Анжелика Александровна  
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022